



Rust Converter

Rostumwandler



(CZ) Neutralizuje rez a přeměňuje ji na černou vrstvu neropustnou ve vodě. Drátěným kartáčem nebo škrabkou odstraněte zrezivělý povrch od hrubé nebo volné rzi. Odrezovač naneste v jedné silné vrstvě na suchý odmaštěný povrch neobsahující sůl. Nenášejte na lakované povrchy. Čas působení: 3 hodiny. Vytvořenou hnědo-černou vrstvu přetřete do 48 hodin krycím nebo podkladovým nátěrem.

Zabraňte kontaktu s očima nebo pokožkou. Skladujte v nemrzoucím prostředí. Chraňte před přímým slunečním zářením. Skladujte mimo dosah dětí. Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.

(SK) Neutralizuje hrdzu a premieňa ju na čiernu vrstvu neropustnú vo vode. Drátenou kefou alebo škrabkou očistite zhrdzavený povrch od hrubej alebo voľnej hrdze. Odhrdzovač naneste v jednej silnej vrstve na suchý odmaštený povrch neobsahujúci soli. Nenášajte na lakované povrchy. Čas pôsobenia: 3 hodiny. Vytvorenú hnedo-čiernu vrstvu pretrieť do 48 hodín krycím alebo podkladovým náterom.

Zabráňte kontaktu s očami alebo pokožkou. Skladujte v nemrzacom prostredi. Chraňte pred priamym slnečnym zárenim. Skladujte mimo dosahu detí. Na požiadanie možno poskytnúť kartu bezpečnostných údajov.

(HU) Semlegesíti a rozsdát, és egy feketé és vízben oldhatatlan réteggé változtatja. Drátkefével vagy kaparóval táloltsa el a durva rozsdát vagy a rozsdapikkelyeket a rozsdás felületről. Vigye fel a rozsdadoldózert 1 x bőségesen a száraz, zsír- és sómentes felületre. Lakkozott felületekre ne vigye fel. Reakcióidő: 3 óra. Az átalakult barna-fekete réteget 48 órán belül egy fedőlakkal vagy Primerrel kell bevonnini.

Kerülni kell a szembe vagy bőrre jutást. Fagymentes helyen tárolandó. Közvetlen pred priamym slnečnym žiareniem. Skladujte mimo dosahu detí. Kérésre biztonsági adatlap kapható.

(A) Neutralisiert Rost und verwandelt diesen in eine schwarze und wasserunlösliche Schicht. Die verrostete Oberfläche von groben Rost oder Rostschuppen mittels einer Drahtbürste oder Schaber befreien. Auf die trockene, fett- und salzfreie Oberfläche den Rostumwandler 1 x satt auftragen. Nicht auf lackierte Oberflächen streichen. Reaktionszeit: 3 Stunden. Die umgewandelte und braun-schwarze Schicht innerhalb von 48 Stunden mit einem Decklack oder Primer überstreichen.

Augen- oder Hautkontakt vermeiden. Frostfrei lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Außerhalb der Reichweite von Kindern lagern. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. Karta charakterystyki dostępna na żądanie.

(PL) Neutralizuje rdzę oraz przekształca ją w czarną i nierozpuszczalną w wodzie warstwę. Zarzewnialią powierzchnię oczyścić z większych kawałków rdzy lub z luszczącej się rdzy za pomocą szczerki drucianej lub skrobaczk. Na suchą, wolną od tłuszczu i soli powierzchnię nanieść jednorotnie grubą warstwę środka wiążącego rdzę. Nie nanosić na lakierowane powierzchnie. Czas reakcji: 3 godziny. Powstałą w wyniku reakcji brązowo-czarną warstwę pomalać w ciągu 48 godzin lakierem nawierzchniowym lub podkładowym.

Izbjegavati kontakt s očima ili kožom. Skladišti zaštićeno od mraza. Štititi od izravnog sunčevog zračenja. Skladišti van domaćaja djece. Sigurnosno-tehnički list dostupan na zahtjev.

(HR) Neutralizira hrđu i pretvara je u crni sloj nerastvoriv u vodi. Zahrdali površinu oslobođiti od grube hrđe ili krjušti hrde žičanom četkom ili gribalcicom. Na suhu površinu, slobodnu od masnoči i soli jednom izdašno nanijeti pretvarač hrđe. Ne premazivati lakirane površine. Vrijeme reakcije: 3 sata. Transformirani smede-crni sloj u roku od 48 sati premazati pokrivenim lakom ili temeljnim premazom.

Unikač kontaktu z oczami i skórą. Chronić przed mrozem. Chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Karta charakterystyki dostępna na żądanie.

Artikel-Nr. 0897 500

500 ml

www.reca.com

Kellner & Kunz AG · Boschstraße 37 · A-4601 Wels · Tel. 0043 (0) 7242 / 484-0 · www.reca.com
RECA NORM GmbH · Am Wasserturm 4 · DE-74635 Kupferzell · Tel. 0049 (0) 7944 / 61-0

0820