

RECA arecal NIX, Artikel-Nr. 0896 113 400 001

PL

WŁAŚCIWOŚCI:

Usuwa mocno przwierający brud, smoła, smole, ... Chroni metale przed korozją. Konserwuje narzędzia, maszyny, przyrządy, ... Smaruje sworznie, sprężyny, zawisy, zamki, łańcuchy, itp. Eliminuje skrzypienie. Doskonale rozpuszcza rdzę. Wypiera wilgoc, chroni zestyki akumulatorów, świec zapłonowych, rozdzielaczy zapłonu. Zapobiega powstawaniu prądów pędzących. Przed użyciem mocno wstrząsnąć pojemnikiem!

NIEBIEZPIECZEŃSTWO:

Zawiera: Węglowodory, C9-C10, n-alkany, izoalkany, cykliczne < 2% aromatów. Skrajnie łatwopalny aerosol. Pojemnik pod ciśnieniem: Ogranicz grozi wybuchem. Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Palenie wzbudzone. Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. Nie przekulwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 °C/122 °F. Unikać wdychania par/rozpylonej cieczy. Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Unikać uwalnienia do środowiska. Zawartość/pojemnik usuwać do zgodnie z miejscowymi/ regionalnymi/ krajowymi/ międzynarodowymi przepisami. Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pęknięcie skóry.

HR

OSOBINE:

Otpušta najtvrdokorniju prijavštinu, mast, katran, ... Štiti metale od korozije. Njeguje alat, strojeve, uređaje, ... Podmazuje svornjake, opruge, šarke, brave, lance itd. Uklanja skripanje. Odlično sredstvo za otpuštanje hrde. Potiskuje vlagu, štiti kontakte na baterijama, svjećicama za paljenje, razvodnicima paljenja. Sprečava površinske struje. Boćicu prije upotrebe snažno protresti.

OPASNOST: Sadržji: Hidrokarbon, C9-C10, n-alkan, izoalkan, cikleni, <2% aromata. Vrlo lako zapaljivi aerosol. Spremnik pod tlakom. Može se rasprsnuti ako se grije. Može izazvati pospanost ili vrtoglavicu. Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima. Čuvati odvođeno od topline, vrućih površina, iskri, otvorenog plamena i drugih izvora paljenja. Ne pušiti. Ne prskati u otvoreni plamen ili drugi izvor paljenja. Posuda je pod tlakom: ne bušiti, niti paliti čak niti nakon uporabe. Zaštititi od sunčevog svjetla. Ne izlagati temperaturi višoj od 50 °C/122 °F. Izbjegavati udisanje pare/aerosola. Rabiti samo na otvorenom ili u dobro prozračenom prostoru. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Odložiti sadržaj/spremnik u skladu s nacionalnim propisima. Ponovni kontakt može dovesti do lomljive ili ispucale kože.

RS

OSOBINE:

Otpušta najtvrdokorniju prijavštinu, mast, katran, ... Štiti metale od korozije. Njeguje alat, mašine, uređaje, ... Podmazuje svornjake, opruge, šarke, brave, lance itd. Uklanja skripanje. Odlično sredstvo za otpuštanje hrde. Potiskuje vlagu, štiti kontakte na baterijama, svjećicama za paljenje, razvodnicima paljenja. Sprečava površinske struje. Boćicu prije upotrebe snažno protresti.

OPASNOST: Sadržji: Hydrocarbons, C9-C10, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics. Veoma zapaljiv aerosol. Spremnik pod tlakom. Može se rasprsnuti ako se grije. Može da izazove pospanost i nesvesticu. Štetno za živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama. Držati dalje od izvora toplote/ varnica/ otvorenog plamena/ vrućih površina. - Zabranjeno pušenje. Ne prskati na otvoreni plamen ili drugi izvor paljenja. Kontejneri pod pritiskom: Ne probadati/ probijati niti paliti, čak ni kad su iskorisćeni. Zaštititi od sunčeve svetlosti. Ne izlagati temperaturama koje su veće od 50°C/122°F. Izbjegavati udisanje pare/ spreja. Korišiti samo na otvorenom ili u dobro prozračenom prostoru. Izbjegavati ispuštanje/ oslobađanje u životnu sredinu. Odlaganje sadržaja/ ambalaže u/ na u skladu sa lokalnim/ regionalnim/ nacionalnim/ međunarodnim propisima (naznačiti). Višekratno izlaganje može da izazove sušenje ili pucanje kože.

BA

OSOBINE:

Otpušta najtvrdokorniju prijavštinu, mast, katran, ... Štiti metale od korozije. Njeguje alat, mašine, uređaje, ... Podmazuje svornjake, opruge, šarke, brave, lance itd. Uklanja skripanje. Odlično sredstvo za otpuštanje hrde. Potiskuje vlagu, štiti kontakte na baterijama, svjećicama za paljenje, razvodnicima paljenja. Sprečava površinske struje. Boćicu prije upotrebe snažno protresti.

OPASNOST: Sadržji: Hydrocarbons, C9-C10, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics. Veoma zapaljiv aerosol. Spremnik pod tlakom. Može se rasprsnuti ako se grije. Može da izazove pospanost i nesvesticu. Štetno za živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama. Držati dalje od izvora toplote/ varnica/ otvorenog plamena/ vrućih površina. - Zabranjeno pušenje. Ne prskati na otvoreni plamen ili drugi izvor paljenja. Kontejneri pod pritiskom: Ne probadati/ probijati niti paliti, čak ni kad su iskorisćeni. Zaštititi od sunčeve svetlosti. Ne izlagati temperaturama koje su veće od 50°C/122°F. Izbjegavati udisanje pare/ spreja. Korišiti samo na otvorenom ili u dobro prozračenom prostoru. Izbjegavati ispuštanje/ oslobađanje u životnu sredinu. Odlaganje sadržaja/ ambalaže u/ na u skladu sa lokalnim/ regionalnim/ nacionalnim/ međunarodnim propisima (naznačiti). Višekratno izlaganje može da izazove sušenje ili pucanje kože.

PL

HR

RS

BA

SI

TR

BG

RO

1116
Pull!



SI**LASTNOSTI:**

Raztaplja trdozivo umazanijo, masčobe, katran, ... Ščiti kovine pred korozijo. Neguje orodja, stroje, naprave, ... Podmazuje zatiče, vzmeti, šarnire, ključavnice, verige itd. Odpravlja škripanje. Odličen odstranjevalec rje. Preprečuje vžleznost, štiti kontakte baterij, svečk, razdelilnikov za vžig. Preprečuje počasne tokove. Plöčevinko pred uporabo dobro pretrese!

NEVARNO:

C9-C10, n-alkani, izoalkani, ciklični, < 2% aromатов. Zelo lahko vnetljiv aerosol. Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. Lahko povzroči zasnapanje ali otmotico. Skodljivo za vodne organizme, s dolgotrajnimi učinki. Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, ogretega ognja in drugih virov vžigana. Kajeenje prepovedano. Ne prsiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. Ne prelučnjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. Zasičiti pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50 °C/122 °F. Ne vdihavati hlapov/razpršila. Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračenem prostoru. Preprečiti sproščanje v okolje. Odstraniti vsebino/posodo v skladu s lokalnimi/ regionalnimi/ nacionalnimi/mednarodnimi predpisi. Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože.

TR**ÖZELLİKLERİ:**

En inatçı kirleri, yağları, katranı çözer, ... Metalleri korozyona karşı korur. Aletlerin, makine-lerin, cihazların bakımını yapar. Çıvataları, yayları, menteseleri, kilitleri, zincirleri ve benzerlerini yağlar. Gıcırtı seslerini yok eder. Mükemmel pas çözücüdür. Nemi iter, bataryalardaki, bujilerdeki ve ateşleme distribütörlerindeki kontakları korur. Kaçak akımları önler. Kullanmadan önce kutuyu iyi çalkalayınız!

DIKKAT:

Tehlikeleri yayın bileşenleri: Hydrocarbons, C9-C10, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics. Çok kolay alevlenir aerosol. Basıncı konteyner: Isitildiğinde patlayabilir. Rehavete veya baş ortomasine yol açabilir. Sıcul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki. Isıdan/kivildimdan/alevlenir/ sıcak yüzeylerden uzak tutun. - Sigara içilmez. Alevle veya diğer ateş kaynaklarına doğru puskürtmeyin. Basıncı kap: Kullanımdan sonra bile delmeyiñ veya yakmayıñ. Güneş ışığından koruyun. 50 °C/122 °F aşan sıcaklıklara maruz bırakmayın. Buharını/spreyni solumaktan kaçının. Sadece dışarıda veya iyi havalandırılan bir alanda kullanın. Çevreye verilmesinden kaçının. İçerdiği kabı yerel/ gölgesel/ulusal/uluslararası mevzuata uygun şekilde bertaraf edin. Tekrarlı maruz kalmalarda ciltte kuruluğa ve catlaklara neden olabilir.

BG**СВОЙСТВА:**

разтваря трудни за почистване мръсотия, мазнина, катран, ... предпазва металите от корозия за поддържане на инструментите, машини, уреди, ... Смазва болтове, пружини, шарнири, ключалки, вериги и т.н. Отстранява скръцането, изключителен разтворител на ръжда. потиска влагата, предпазва контактите на батериите, запалителните свещи, прекъсвач-разпределителите. блокира повърхностните утечки на ток. Преди употреба кутията добре да се разклати!

ОПАСНО:

Съдържа: Hydrocarbons, C9-C10, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics. Изключително запалим aerosol. Съд под налягане: може да експлодира при нагряване. Може да предизвика сънливост или световъртеж. Вреден за водните организми, с дълготраен ефект. Да се пази от топлина, нагoreщени повърхности, искри, открит пламък и други източници на запалване. Тютюнопушенето забранено. Да не се пръска към открит пламък или друг източник на запалване. Да не се пробива и изгаря дори след употреба. Да се пази от пряка слънчева светлина. Да не се излага на температури, по-високи от 50 °C/122 °F. Избягвайте вдигане на изпарения/аерозоли. Да се използва само на открито или на добре проветривомясто. Да се избягва изпускане в околната среда. Съдържанието/съдът да се избягва в съответствие с местната/регионалната/ националната/междунационална/ подната уредба. Повтарящата се експозиция може да предизвика изсушаване или напукване на кожата.

RO**CARACTERISTICI:**

Indepartează murdăria persistentă, grăsimea, gudronul, ... Protejează metalele de corozie. Asigură întretinerea ustensilelor, utilajelor, aparatelor, ... Lubrifiază bolturi, arcuți, balamale, incuitori, lanturi etc. Elimina scărtațturile. Capacitate excelentă de îndepărtare a ruginii. Asigură eliminarea umidității, protejează contactele bateriilor, bujiilor, distribuitorilor. Impiedică apariția curentilor de scurgere. Scuturați bine doza înainte de utilizare!

PERICOL:

Contine: Hydrocarburi, C9-C10, n-alkani, izo-alkani, cicloalkani, < 2% aromatic. Aerosol extrem de inflamabil. Recipient sub presiune: Poate exploda dacă este incalzit. Poate provoca somnolență sau ameteală. Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. A se păstra departe de surse de căldură, suprafete incinse, scântei, flăcări deschise sau alte surse de aprindere. Fumatul interzis. Nu pulverizati deasupra unei flăcări deschise sau unei alte surse de aprindere. Nu perforati sau ardeți, chiar și după utilizare. A se protejia de lumina solară. Nu expuneți la temperaturi care depășesc 50 °C/122 °F. Evitați să înșirăți vapori/spray-ul. A se utiliza numai în aer liber sau în spații bine ventilate. Evitați dispersarea în mediu. Aruncați continutul/recipientul în conformitate cu reglementările locale/ regionale/ nationale/ internationale. Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii.

